


図版

→: カラー写真1 マルカ・ドゥグバのモスク
東面から見たミフラーブ




←: カラー写真2
マルカ・ドゥグバのモスク北面
壁に切れ目状の明かり取りが見える



カラー写真3 ジャファラベのモスク (写真右側が東面)
ミフラーブの塔はなく、東南角にムアッズィンの立つ台がある



カラー写真4 テネクのモスク、西南角から見た様子
東面に小さいミフラーブがある



カラー写真5 テネンクのモスク内部 日干しレンガの列柱



← : カラー写真6 ニャロの旧モスク
崩れたミフラーブの背面から
内部の構造がうかがえる